

Hinweis für Benutzer von Windows XP SP2 für Art.-Nr.: 49204 / 49206

Windows Service Pack 2 enthält standartmäßig eigene Software und Treiber für Bluetoothadapter. Somit ist die Nutzung der sich auf der Treiber CD befindlichen Widcom Software nicht mehr möglich.

Die folgende Beschreibung erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Widcom Software auch unter Windows XP Service Pack 2 verwenden können.

1. Installieren Sie den Service Pack 2. Stecken Sie den Dongle in einen freien USB-Steckplatz und installieren Sie die Widcomm Software neu.
2. Öffnen Sie nun den Gerätemanager. Klicken sie hierzu auf <Start> - <Einstellungen> - <Systemsteuerung> - Doppelklick auf <System>. Nun erscheint ein Fenster „Systemeigenschaften“ klicken Sie in diesem Fenster auf den Reiter „Hardware“ und nun auf Gerätemanager.
3. Doppelklick auf "Bluetooth Devices". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Generic Bluetooth Radio".
4. Klicken Sie "Treiber aktualisieren". Der Hardwareupdate-Assisten öffnet nun automatisch.
5. Wählen Sie "Nein, dieses mal nicht" <Weiter>
6. Markieren Sie nun "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)" <Weiter>
7. Wählen Sie nun auf "Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen" <Weiter>
8. Es öffnet sich ein neues Fenster, klicken Sie auf <Datenträger> _ <Durchsuchen>.
Geben Sie nun den Pfad "E:\BTUSB" ein (Wodurch E unter Umständen durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-Rom Laufwerkes ersetzt werden muss)
9. Wählen Sie jetzt die Datei "btwusb.inf" _ <OK> _ <Weiter> Die Treiber werden nun Installiert
<Fertig Stellen>
10. Die Treiber wurden korrekt installiert, Sie können nun die Widcom Software verwenden.